



## TOLERIE

	Euro
<b>A</b> 12975 Plancher complet 7 & 11 BL	<b>261</b>
12976 Plancher complet 11 B	<b>270</b>
12977 Demi plancher 11 BL	<b>131,2</b>
12978 Demi plancher 11 B	<b>131,2</b>
<b>B</b> 12970 Jupe arrière 11 BL malle plate	<b>82</b>
12971 Jupe arrière 11 B malle plate	<b>82</b>
<b>C</b> 12972 Jupe arrière malle bombée	<b>82</b>
<b>D</b> 12980 Bas de caisse 11 BL D ou G	<b>266,8</b>
12981 Bas de caisse 11 B D ou G	<b>266,8</b>
<b>E</b> 12983 Bas de caisse intérieur 11BL	<b>179,5</b>
12984 Bas de caisse intérieur 11B	<b>179,5</b>
<b>F</b> 12940 Kit réparation bas de portière	<b>156,75</b>
<b>G</b> 12985 Tunnel 11 BL	<b>210</b>
12986 Tunnel 11 B ou 15x6	<b>210</b>
<b>H</b> 12990 Fond de coffre 11 BL avant 1952	<b>263,5</b>
12991 Fond de coffre 11 B avant 1952	<b>263,5</b>
<b>J</b> 12995 Fond de coffre après 52 tous types	<b>263,5</b>
<b>K</b> 12998 Tôle de plage arrière 11BL ap 52	<b>132,6</b>

janv-08